

BOLETÍN DE PRENSA

Jue 10/09/2026

211



NOVEDADES EN EL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

EMELCE S.A. E.S.P. informa a los usuarios de Inírida sobre las novedades registradas en el servicio de energía eléctrica durante la jornada del día domingo 6 de septiembre de 2026.

ORIGEN Y CAUSA DE LA NOVEDAD	HORA INICIO	HORA DE RESTABLECIMIENTO	CIRCUITO (S)
Sistema de Generación Causa: Salida inesperada de una Unidad de Generación GENSA	9:17 p.m	10:17 p.m	1
Sistema de Generación Causa: Salida inesperada de una Unidad de Generación GENSA	9:17 p.m	10:19 p.m	2
Sistema de Distribución Transformador Cucurital Causa: Posible contacto de fauna o vegetación con la red de baja tensión EMELCE	4:30 a.m	5:00 a.m	3
Sistema de Distribución Seccionador Primavera 2 Causa: Arco eléctrico en el seccionamiento EMELCE	8:28 p.m	8:51 p.m	
Sistema de Generación Causa: Salida inesperada de una Unidad de Generación GENSA	9:17 p.m	10:35 p.m	
Sistema de Generación Causa: Salida inesperada de una Unidad de Generación GENSA	6:30 p.m	6:45 p.m	4

BOLETÍN DE PRENSA

Jue 10/09/2026

211



ORIGEN Y CAUSA DE LA NOVEDAD	HORA INICIO	HORA DE RESTABLECIMIENTO	CIRCUITO (S)
Sistema de Generación Causa: Salida inesperada de una Unidad de Generación GENSA	9:17 p.m	10:09 p.m	4

EMELCE S.A. E.S.P. reafirma su compromiso con la atención oportuna de cualquier interrupción que se presente en los procesos de distribución y comercialización de energía eléctrica a su cargo, trabajando para restablecer el servicio de manera rápida, segura y eficiente.

¿Presentas una falla en el servicio? Repórtala al 310 851 9064.
Tu reporte nos permite gestionar oportunamente las novedades dentro de nuestra red de distribución.

Empresa de Energía del Guainía – ¡Energía para el Progreso!