

BOLETÍN DE PRENSA

Mié 09/09/2026

207



NOVEDADES EN EL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

EMELCE S.A. E.S.P. informa a los usuarios de Inírida sobre las novedades registradas en el servicio de energía eléctrica durante la jornada del día martes 8 de septiembre de 2026.

ORIGEN Y CAUSA DE LA NOVEDAD	HORA INICIO	HORA DE RESTABLECIMIENTO	CIRCUITO (S)
Sistema de Distribución Seccionador Porvenir, Paujil y Cucutiral Causa: Contacto de fauna con elementos energizados de la red de media tensión. EMELCE	4:45 a.m	5:45 a.m	3
Sistema de Distribución Transformador Primavera 2 Causa: Accionamiento de fusible de proteccion del transformador debido a una condición de sobrecorriente. EMELCE	5:45 a.m	6:45 a.m	
Sistema de Distribución Transformador Terpel Causa: Accionamiento de fusible de protección del transformador de 45 kva debido a una condición de sobrecorriente. EMELCE	10:00 p.m	11:00 p.m	

EMELCE S.A. E.S.P. reafirma su compromiso con la atención oportuna de cualquier interrupción que se presente en los procesos de distribución y comercialización de energía eléctrica a su cargo, trabajando para restablecer el servicio de manera rápida, segura y eficiente.

¿Presentas una falla en el servicio? Repórtala al 310 851 9064.
Tu reporte nos permite gestionar oportunamente las novedades dentro de nuestra red de distribución.

Empresa de Energía del Guainía – ¡Energía para el Progreso!