

BOLETÍN DE PRENSA

Mié 09/09/2026

206



NOVEDADES EN EL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

EMELCE S.A. E.S.P. informa a los usuarios de Inírida sobre las novedades registradas en el servicio de energía eléctrica durante la jornada del día lunes 7 de septiembre de 2026.

ORIGEN Y CAUSA DE LA NOVEDAD	HORA INICIO	HORA DE RESTABLECIMIENTO	CIRCUITO (S)
Sistema de Distribución Causa: Vegetación sobre la red de media tensión. EMELCE	7:00 a.m	7:58 a.m	2
Sistema de Generación Causa: Unidad de Generación en intervención y salida de la Granja Solar ppor falla en interruptor. GENSA	8:53 a.m	9:08 a.m	
Sistema de Distribución Causa: Intervención de terceros con poda de vegetación ocasionando falla en la red GENSA	10:08 a.m	10:19 a.m	
	10:23 a.m	10:33 a.m	
Sistema de Generación Causa: Unidad de Generación en intervención y salida de la Granja Solar ppor falla en interruptor. GENSA	9:53 a.m	12:37 p.m	3
Sistema de Generación Causa: Unidad de Generación en intervención y salida de la Granja Solar ppor falla en interruptor. GENSA	8:44 a.m	9:53 a.m	4

EMELCE S.A. E.S.P. reafirma su compromiso con la atención oportuna de cualquier interrupción que se presente en los procesos de distribución y comercialización de energía eléctrica a su cargo, trabajando para restablecer el servicio de manera rápida, segura y eficiente.

¿Presentas una falla en el servicio? Repórtala al 310 851 9064.

Tu reporte nos permite gestionar oportunamente las novedades dentro de nuestra red de distribución.

Empresa de Energía del Guainía – ¡Energía para el Progreso!